

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken.

**Naam en fractie:** Willem de Jonge, D66  
**Datum indiening:** 29 augustus 2022  
**Datum antwoord:** 20 september 2022  
**Onderwerp:** Ribbeltegels Bussum Zuid

### Inleiding

Onlangs is aan de oostzijde van station Bussum Zuid, de zijde van de rotonde met de Ceintuurbaan, het openbare stationsgebied opnieuw ingedeeld. Op het plein is een grotere fietsenstalling geplaatst en de stoep is verbreed. De ribbeltegels die blinden en slechtzienden geleiden vanaf de trap naar het perron naar het trottoir houden thans, na de aanpassing, op een ogenschijnlijk onlogische plek op. Zij geleiden de gebruikers niet naar het begin van een trottoir maar in plaats daarvan stopt de geleiding plotseling en zonder eindmarkering. Aan de andere, zuidzijde van het station is de situatie anders geregeld. De ribbeltegels stoppen daar bij het einde van het trottoir waarbij dit einde is aangegeven met rubberen markeringstegels.

### **Vraag 1**

Is de huidige situatie met de ribbeltegels aan de oostzijde op deze manier ontworpen en bedoeld bij het ontwerpen van de herindeling van deze openbare ruimte?

### **Antwoord**

De huidige situatie is niet conform het ontwerp voor de herinrichting; de werkzaamheden zijn nog niet afgerond.

### **Vraag 2**

Is de huidige situatie veilig en conform de regelgeving omtrent de voorzieningen voor blinden en slechtzienden?

### **Antwoord**

De huidige situatie is nog niet conform de CROW richtlijnen toegankelijkheid (voorzieningen voor blinden en slechtzienden).

### **Vraag 3**

Waarom is de aanleg niet consequent en in lijn met de andere zijde van het station gedaan?

### **Antwoord**

De aanleg (herinrichting) is nog niet gereed. Dit heeft te maken met dat we tijdens de uitvoering geconfronteerd werden met bouwstoffen leveringsproblemen zoals de elementen (betontegels) die de gidsgeleiden lijnen markeren.

### **Vraag 4**

Is het college bereid om op korte termijn naar deze situatie te kijken en in het geval deze inderdaad onveilig en ongewenst is dit zo spoedig mogelijk aan te passen?

### **Antwoord**

Zodra de markering elementen (betontegels) voorradig zijn, worden de gidsgeleiden lijnen conform de CROW richtlijnen z.s.m. aangebracht in lijn met de andere zijde van het station.