

# BOMEN NOTITIE



Onderwerp: Beoordeling knelpunten i.v.m. reconstructie  
Huizerstraatweg, Naarden (BOR gronden project)  
Project: B13648, Beoordeling gevolgen toegang  
plangebied  
Datum: 08-01-2024

Opgesteld door: P.H. van der Laan  
Aan: Projects & Development  
Dhr. G. van Gorp

TUIN- EN  
LANDSCHAPSARCHITECTEN  
ADVIES  
BOOMSPECIALISTEN  
GROENAANLEG EN BEHEER

---


## Inleiding

Bij de voorbereiding voor een project aangaande de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk langs de Huizerstraatweg in Naarden, nabij het viaduct van de A1, zijn een aantal vragen ontstaan met betrekking tot enkele straatbomen. Het gaat hierbij om twee linden (*Tilia* spp.) welke vooralsnog als in te passen zijn aangemerkt. De situaties zijn eind november 2023 in opdracht van Projects & Development door Copijn Boomspecialisten beoordeeld. In deze notitie worden de knelpuntsituaties besproken.


### Huizerstraatweg, Naarden

Onderstaand zijn twee uitsneden opgenomen met de lindes langs de Huizerstraatweg waarbij in verband met beoogde wijzigingen knelpunten optreden. Betreffende bomen zijn gemarkeerd met oranje stip en een nummer.

### Huidige situatie



### Uitsnede ontwerp



Binnen de invloedssfeer van deze twee bomen is een nieuwe inrit gepland. Uit het ontwerp blijkt onder meer dat nrs. 210 en 211 niet behouden kunnen blijven. De groeiplaats gaat grotendeels verloren door de aanleg van de inrit naar de toekomstige woonwijk. Wel ontstaat hier in de nieuwe situatie een bredere berm waarin nieuwe lindes (wat verder van de weg af) geplant kunnen worden ter compensatie. De aanleg van goede groeiplaatsen met de nodige voorzieningen is daarbij van belang om een afdoende duurzame situatie te kunnen realiseren waarin dergelijke eerste grootte bomen zich kunnen ontwikkelen.

<b>Numer/soort</b>	210 en 211 linde	
<b>Stamdiameters</b>	Resp. 42 en 55 cm	
<b>Conditie/ vitaliteit</b>	Matig	
<b>Kwaliteit</b>	Er is sprake van stagnatie. Boom 210 is onderstandig, onevenwichtig en terugstervende. De bomen zijn in het verleden gekandelaberd.	
		<p><i>Vrij slecht groeiende bomen. De groeiplaatsen van de lindes aan de noordzijde van de weg vormen minder beperkingen voor een normale ontwikkeling.</i></p>
<b>Toekomst-verwachting</b>	Verminderd (5-10 jaar)	
<b>Opmerkingen groeiplaats</b>	De groeiplaats van deze bomen is zowel boven- als ondergronds onvoldoende.	
<b>Aard- en gevolgen project</b>	De aanleg van een inrit is gepland tot en met een deel van de stam.	
<b>Conclusie/advies</b>	Vellen en herplant twee bomen met plantmaat 16-18 in een geschikt te maken, voldoende ruime groeiplaats.	

