

Naam en fractie:	Roel Kamphuis, ChristenUnie	
Onderwerp:	Onveiligheid/toegankelijkheid aangelegde vlonder (bij het gemeentehuis)	
Agendapunt (nr. en naam):	M21-168	Vreemd aan de orde van de dag
Status:	Ingediend	
Versie:	1.0	
Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;		
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,		
Dringt bij het college aan op		
<ul style="list-style-type: none">- Het betrekken van (ervarings)deskundigen voor het beoordelen van de veiligheid/toegankelijkheid van de bij het gemeentehuis aangelegde vlonder.- Deze (ervarings)deskundigen een advies laten uitbrengen in relatie tot respectievelijk de veiligheid/toegankelijkheid bij gebruik van de vlonder.- Aan de Raad te rapporteren op welke manier met deze adviezen om wordt gegaan.- Tenminste een onderhoudsplan voor de vlonder op te stellen, zodat er ten allen tijde geen sprake is van een spekgladde vlonder.		
En gaat over tot de orde van de dag.		
Toelichting¹		
Overwegende dat:		
<ol style="list-style-type: none">1. De antwoorden op de vragen die door de ChristenUnie gesteld zijn tijdens de Raadvergadering, over de onveiligheid/toegankelijkheid van de vlonder, van 6 oktober 2021 waren duidelijk een reactieve reactie.2. M.a.w. de antwoorden wekten sterk de indruk dat er niet proactief naar de aspecten veiligheid en toegankelijk is gekeken.3. Dat er wettelijk geen maatregelen genomen hoeven te worden en de hoogte van de opstap van de vlonder gelijk is aan de bestaande lage reling naast de vlonder klinken als achteraf geformuleerde antwoorden op basis van de in de Raadsvergadering van 6 oktober gestelde vragen.4. Uit de gegeven antwoorden blijkt op geen enkele wijze dat eventueel benodigde maatregelen overwogen zijn om de veiligheid en toegankelijkheid voor de toekomstige gebruikers van de aan te leggen vlonder te borgen.5. Qua toegankelijkheid is het gebruikelijk dat het Platform Gooise Meren toegankelijk!? betrokken wordt bij het in gebruik nemen van nieuwe voorzieningen en beoordelen van bestaande voorzieningen qua toegankelijkheid.6. Voorstel is om in ieder geval dit Platform te betrekken bij het beoordelen van de toegankelijkheid en veiligheid van de vlonder voor invaliden (zoals ze dat zelf op de website aangeven) en hun adviezen mee te nemen.7. Een belangrijke opmerking op platformgooisemerentoegankelijk.nl is: "Door tijdige betrokkenheid vooraf voorkomen we kostbare aanpassingen achteraf. "8. Qua veiligheid in het algemeen voor gebruik door peuters, kleuters, kinderen, jongeren en b.v. ouderen advies vragen aan deskundigen om te borgen dat de veiligheid van de gebruikers zeker gesteld is. Met name het voorkomen van het onbedoeld te water raken.9. Voor bijvoorbeeld balkons met een maximale hoogte van 1 meter boven de grond is geen balustrade vereist. Deze vlonder ligt echter aan het water.10. Zeker een punt van aandacht is de diepte ter plekke en de mogelijke extra stroming vanwege het leegpompen van het regenwaterbassin onder het plein voor het gemeentehuis.11. Onderhoudsplan: uit de gegeven antwoorden bleek dat er nog geen periodiek onderhoudsplan is opgesteld.12. Afhankelijk van het materiaal van de vlonder maatregelen nemen om het spekglad worden te voorkomen. Zoals we allemaal weten vormt zich op een houten vlonder al snel een groende aanslag. Deze aanslag bestaat voornamelijk uit mossen en algen die groeien op plaatsen die schaduwrijk en vochtig zijn. Dit groen op de vlonder is niet alleen lelijk, het maakt de houten vlonder ook nog eens spekglad! Daar komt bij dat algen en mos op den duur het hout aantasten. Voor zowel het zicht, de veiligheid als de gezondheid van het hout is het dus goed de houten vlonder schoon		

¹ Voor de leesbaarheid graag puntsgewijs nummeren.

te maken.

Een composiet vlonder schijnt hier minder vatbaar voor te zijn.

13. Bij sneeuwval, ijzel, vorst dient voorkomen te worden dat er een spekgladde vlonder ontstaat.